



Поз.	Обозначение	Масса ед кг	Масса рабочего оборудования, кг
1	Шкаф управления ААМР200	35	
2	Блок 1 Alta Air Master Pro 200	1079	19660
3	Блок 2 Alta Air Master Pro 200	1040	19730
4	Блок 3 Alta Air Master Pro 200	825	16575
5	Блок 4 Alta Air Master Pro 200	1035	19725
6	Блок 5 Alta Air Master Pro 200	1035	20275
7	Блок 6 Alta Air Master Pro 200	1035	19725
8	Блок 7 Alta Air Master Pro 200	1040	20280
9	Блок 8 Alta Air Master Pro 200	2340	21040

1. Точка подключения силового кабеля - ШУ.
2. При наличии наземного контейнера оборудование вентмодуля и ШУ размещать в контейнере.
3. Высота установки вентмодуля над уровнем земли от 500 до 600 мм
4. Патрубок опн  $\phi 50$  изготавливается только при наличии станции дообеззараживания АВС.

				ААМР200.009.00.00.000 ГЧ				
Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата	Alta Air Master Pro 200	Лит	Масса	Масштаб
Разраб	Свирίδα			9.12.21			4 74 7	1 75
Проб	Семи				Габаритный чертеж	Лист	Листов	1
Н контр								
Утв	Гитова							